POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

dálniční oddělení Velký Beranov

evidováno v ETŘ č.j.: [redacted]
evid. číslo: [redacted]

F O T O D O K U M E N T A C E

K dopravní nehodě ze dne 8. února 2015

Místo dopravní nehody: dálnice č. D1 v km 91,003 - v katastru obce HUMPOLEC, pravý jízdní pruh ve směru jízdy na Brno (souřadnice GPS -684413,236/-1113699,921)

Vedoucí pracovník:
npor. Mgr. David JIRÁK
vedoucí dálničního oddělení

Vypracoval:
pprap. Michal FERBAR
Policejní inspektor

MV č. skl. 600

Snímek číslo 1: Detailní snímek na pravou přední část vozu Alfa romeo , RZ: [redacted]



Snímek číslo 2: Detailní snímek na poškozenou levou přední část vozu Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 3: Detailní snímek na poškozený přední spojler vozu Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 4: Celkový pohled na místo DN

Snímek číslo 5: Detailní snímek na poškozené dopravní značení Z 11a (směrový sloupek), IS18b (kilometrovník) - stopa č.3

Snímek číslo 6: Detailní snímek na poškozené dopravní značení Z 11a (směrový sloupek), IS18b (kilometrovník) - stopa č. 3

Snímek číslo 7: Celkový pohled na místo DN ve směru jízdy

Snímek číslo 8: Orientační snímek na stopy od vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted], v konečném postavení - stopa č. 4

Snímek číslo 9: Orientační snímek na stopy od vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted], v konečném postavení - stopa č. 4

Snímek číslo 10: Polodetailní snímek na stopy od vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted], v konečném postavení - stopa č. 4

Snímek číslo 11: Polodetailní snímek na vozidlo Alfa Romeo , RZ: [redacted], v konečném postavení po DN , foto provedeno odtahovou službou na místě

Snímek číslo 12: Detailní snímek na registrační značku vozidla Alfa Romeo , foto provedeno odtahovou službou na místě

Snímek číslo 13: Detailní snímek na poškozené dopravní značení Z 11a (směrový sloupek), IS18b (kilometrovník) - stopa č. 3

Snímek číslo 14: Detailní snímek na poškozené pravé zpětné zrcátko vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted] foto provedeno

odtahovou službou na místě

Snímek číslo 15: Polodetailní snímek na přední část vozu Alfa romeo , RZ: [redacted], foto provedeno odtahovou službou na místě

Snímek číslo 16: Orientační snímek na vozidlo Alfa romeo , RZ: [redacted], v konečném postavení po DN , foto provedeno odtahovou službou na místě

Snímek číslo 17: Polodetailní snímek zezadu na vozidlo Alfa romeo , RZ: [redacted] - stopa č. 1

Snímek číslo 18: Polodetailní snímek na pravý bok vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted] - stopa č. 1


Snímek číslo 19: Detailní pohled na poškozené pravé zpětné zrcátko a pravé přední dveře , vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 20: Detailní pohled na poškozené pravé zpětné zrcátko a pravé přední dveře , vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 21: Detailní pohled na poškozené pravé zpětné zrcátko a pravé přední dveře , vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]



Snímek číslo 22: Polodetailní snímek na levý bok vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted] - stopa č. 1

Snímek číslo 23: Polodetailní snímek na poškozenou levou přední část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 24: Detailní snímek na poškozenou levou přední část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 25: Detailní snímek na poškozené dopravní značení Z 11a (směrový sloupek) - stopa č. 2

Snímek číslo 26: Detailní snímek na poškozené dopravní značení Z 11a (směrový sloupek), IS18b (kilometrovník) - stopa č. 3

Snímek číslo 27: Polodetailní snímek na poškozenou pravou přední část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 28: Polodetailní snímek na poškozenou pravou přední část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]



Snímek číslo 29: Detailní pohled na poškozený levý přední disk vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 30: Detailní snímek na poškozenou levou přední část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 31: Polodetailní snímek ze zadu na vozidlo Alfa romeo , RZ: [redacted] - stopa č. 1

Snímek číslo 32: Detailní pohled na levé zadní kolo vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]



Snímek číslo 33: Polodetailní snímek na levý bok vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted] - stopa č. 1

Snímek číslo 34: Detailní pohled na poškozený levý přední disk vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 35: Detailní pohled na pravé zadní kolo vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]

Snímek číslo 38: Detailní pohled na poškozené pravé zpětné zrcátko a pravé přední dveře , vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]



Snímek číslo 36: Polodetailní snímek na poškozenou pravou zadní část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]



Snímek číslo 37: Polodetailní snímek na poškozenou pravou přední část vozidla Alfa romeo , RZ: [redacted]